

# 监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

|                                          |                                            |                 |            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|
| 2020年 8月 10日 星期：一                        |                                            | 天气：微风 转 雷阵雨     | 气温：26°~36° |
| 监理人员动态： 1人<br>施工人员动态： 15人<br>施工机械动态： 加固车 |                                            | 材料进场、见证取样、合格情况： |            |
|                                          |                                            |                 |            |
|                                          |                                            |                 |            |
|                                          |                                            |                 |            |
| 施工进度情况                                   | 兄弟标准件施工点2#屋面安装组件，南侧更换屋面，大宁施工点屋面整改，陆丽雅加固檩条。 |                 |            |
| 检查发现的问题                                  | 查看兄弟标准件施工点2#屋面安装组件，复核要求尺寸，无问题，更换屋面小瓦，注意安全。 |                 |            |
| 处理措施、意见、结果                               | 无                                          |                 |            |
| 协调内容及其它                                  | 无                                          |                 |            |
| 记录人                                      | 郭勇                                         | 总监签阅            | 王立志        |