

# 监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年8月2日 星期：周二	天气：晴	气温：25° ~ 36°
监理人员动态： 1人	材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态： 15人		
施工机械动态： 加固车		
施工进度情况	现场检查条件施工加固檩条，并网点电缆接线端子查看，基本铜牌螺母紧固到位，电缆制作符合要求，5井位通缆敷设较大号施工点组件安装、加固檩条，壁两雅加固檩条。	
检查发现的问题	查看见吊架条件施工点加固檩条，并网点电缆接线端子查看，要求铜牌螺母紧固到位。	
处理措施、意见、结果	无	
协调内容及其它	无	
记录人	郝雷	总监签阅 王立杰