

# 监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

|                     |                                                                                                                                                                                         |                 |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 2020 年 8 月 6 日 星期：四 |                                                                                                                                                                                         | 天气：晴            | 气温：27°~33° |
| 监理人员动态：1人           |                                                                                                                                                                                         | 材料进场、见证取样、合格情况： |            |
| 施工人员动态：15人          |                                                                                                                                                                                         |                 |            |
| 施工机械动态：加固车          |                                                                                                                                                                                         |                 |            |
| 施工进度情况              | <p>                         对照标准件施工点 2# 加固檩条、3# 屋面安装夹具、导轨。<br/>                         2# 南侧屋面更换材料制作、大宁施工点主梁安装、屋面整改<br/>                         清理、屋面彩钢加固檩条。                     </p> |                 |            |
| 检查发现的问题             | <p>                         查看 3# 屋面夹具安装、复核尺寸、符合要求、加固人员做好<br/>                         防护措施。                     </p>                                                                   |                 |            |
| 处理措施、意见、结果          | <p>无</p>                                                                                                                                                                                |                 |            |
| 协调内容及其它             | <p>                         将需要整改地方报给施工负责人、要求尽快整改到位                     </p>                                                                                                            |                 |            |
| 记录人                 | 邹雨                                                                                                                                                                                      | 总监签阅            | 王立杰        |