

监 理 日 志

项目名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 16 日 星期二	气候	雨	气温	24~22 摄氏度
监理人员动态：现场监理人员共计 4 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂无		
施工方人员动态：现场施工人员共计 32 人					
施工机械动态：压桩机 4 台、拖拉机 1 台					
施工进度 部位情况	第一、B2 区 2 井塘埂打桩。				
监理工作 内容	第一、对现场进行安全巡视检查，施工人员劳保用品穿戴齐全，未发现精神不振者。 第二、巡查 B2 区 2 井塘埂打桩作业情况，新进场，今日 PHC300AB-70 共 2 根，PHC400AB-95 共 2 根。未发现异常，符合设计及规范要求。				
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他	暂无				
记录人	王健		总监签阅	徐耀生	