

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 28 日	星期	四	气候	晴	气温	21/16℃
监理人员动态: 7人 施工方人员动态: 184人 施工机械动态: 正常运转				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	① 2队支架安装 5组, 组件 5组 ② 3队支架安装 4组, 组件 4组 ③ 4队清缺 ④ 7队支架安装 3组, 组件 4组 ⑤ 8队支架安装 6组, 组件 5组						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他							
记录人	周平			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020年12月24日	星期	6	气候	晴	气温	16-21℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 检测人员 4人 施工机械动态: 检测设备一套				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	27 th 28 th 箱变检测						
检查发现的问题	光伏阵列初巡检测 检查光伏区电缆桥架敷设情况 检查-号站 27 th 28 th 箱变检测						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	胡... 叶			总监签字			

工程名称: 崇明区陈家镇裕安公寓110kV变电站项目.

日期	2020年10月27日	星期	四	气候	晴	气温	9-20℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 50人 施工机械动态: 吊车1台, 钩机1台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	升压站场区围栅安装. 配电楼地面浇筑砼.						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人				总监签字			