

监理日志

工程名称: 贵州正陈安镇谷安光伏电站 110MW 光伏发电项目.

日期	2020 年 4 月 23 日	星期 二	气候	晴	气温	8-18℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 35人 施工机械动态: 吊车1台.			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	升压站配电楼外墙粉刷. 外墙增补瓷砖粘贴. 升压站路灯安装. 道路硬化地砖铺设. 楼梯扶手安装. 升压站围墙增补瓷砖粘贴. 配电楼西侧沟渠内打桩.					
检查发现的问题	巡视检查现场安全文明施工, 无安全隐患.					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人				总监签字		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2022年11月3日	星期	三	气候	晴	气温	11-19℃
监理单位动态: /				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 5人							
施工机械动态: 测试设备一套							
施工进度情况	1. 24# 箱变耐压. 24#-25# 电缆耐压. 24#-22# 低压电缆耐压. 25# 箱变耐压.						
检查发现的问题	1. 检查试验安全. 2. 旁站耐压试验.						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他							
记录人	朱... ..			总监签字	王... ..		