

监理日志

工程名称: 肇庆市陈永福安养院110kV光伏发电项目.

日期	2020年11月04日	星期	三	气候	晴	气温	8-18℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 30人 施工机械动态: 吊车1台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	升压站配电楼西侧楼梯安装木扶手. 院内路灯安装 大门瓷砖粘贴. 配电楼外墙瓷砖粘贴. 配电楼外墙体修整. 围墙墙贴砖.						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人				总监签字			

监理日志

工程名称: 崇州飞陈宗镇通光互补光伏发电项目

日期	2020年11月4日	星期	三	气候		气温	11-18℃
监理人员动态: 1人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人							
施工机械动态: 调试(吊杆)设备一套							
施工进度 部位情况	吊杆安装、吊杆试验、验收。(检测)						
检查发现的 问题	检测、验收。						
处理措施、 意见、结果							
协调内容 或其他							
记录人	朱心明			总监签字	王立杰		