

工程名称: 崇州飞陈永镇沱光水利光伏发电项目

日期	2020年11月8日	星期	12	气候	晴	气温	12-20℃
监理人员动态: 1人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6人							
施工机械动态: 2套设备。							
施工进度情况	1. 光伏区 1# 2# 3# 4# 5# 6# 箱变绝缘耐压试验 2. 光伏区 1-2 2-3 16-17 17-18 电缆耐压试验						
检查发现的问题	高压耐压绝缘试验。 电缆绝缘电阻测试、耐压试验。						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他	无						
记录人	胡... 记			总监签字	王... 记		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏扶贫项目.

日期	2020年11月08日	星期	日	气候	晴	气温	11-20℃
监理人员动态:				7人			
施工方人员动态:				58人			
施工机械动态:				两台叉车. 两台挖机.			
施工进度情况	施工五队: E1, 接地带铁连接. 直流电缆敷设. E2, 直流电缆敷设. 施工六队: G1, G. 直流电缆敷设.						
检查发现的问题	E1, 1#硬. 有一斜撑被机械撞变形.						
处理措施、意见、结果	要求更换.						
协调内容或其他							
记录人	王洪伟			总监签字	王洪伟		