

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场渔光互补110kV光伏发电项目

日期	2020年11月24日	星期	二	气候	小雨	气温	8-13℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 25人 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度部位	施工25.6人调缺.						
检查发现的问题	与业主、运维人员检查21#、22#、23#、24#方阵箱变汇流箱。 以方阵所有汇流箱均无电缆标识牌。						
处理措施、意见、结果	口头通知施工单位尽快挂上。						
协调内容或其他							
记录人	王长亮			总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 24 日	星期 二	气候	阴转小雨	气温	12/9℃
监理人员动态: 6人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 下雨						
施工机械动态: 下雨						
施工进度 部位情况	下雨 暂停施工					
检查发现的 问题	无					
处理措施、 意见、结果	无					
协调内容 或其他						
记录人	周飞			总监签字	王立杰	