

## 监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2014年7月18日 星期六			气候	阴	气温	24℃~32℃
监理人员动态:	1人			材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	9人			上升进场			
施工机械动态:							
施工部位进度情况	1. 3#屋面上中压电缆已安装完成。 2. 好望3号屋面施工拉风。						
检查发现的问题	检查发现3号屋面施工拉风 修理不及时。						
处理措施·意见·结果	立即告知施工单位立即修理						
协调内容或其他							
记录人	李建川			总监签阅			

