

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年11月19日 星期六	气候	阴	气温	23℃~30℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	安建单位 19人				
施工机械动态:	吊车 1台				
施工部位 进度 情况	1. 随提升主吊屋田. 2. 4号厂房屋面施工人数分散				
检查发现的问题	巡视检查发现个别人员出现背缸现象				
处理措施·意见·结果	下发整改单 1张, 要求吊装, 分散 安建单位时, 要规范, 出现随意直接罚款.				
协调内容或其他	拆开提升包装用, 发现 860338244624201833号 组件有拆压破损, 业主让施工单位赔偿, 安建单位 提交处理在建及单位				
记录人	李进州	总监签阅			

