

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 11 月 18 日 星期: 三	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 30 °C 最低 18 °C	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 85#、87#、96# 防火封堵、桥架盖板安装, 2. 监控设备安装、调试, 3. 86#、101#、103# 区组件整改, 4. 清理现场垃圾, 5. 集电线路道路整改, 6. P7#、P8# 区接地环网敷设 70 米, 7. 围栏施工, 8. 施工人员 10 人, 机械 2 台。 检查情况: 1. 验收 85#、87#、96#、101# 箱变低压侧防火封堵情况, 验收结果, 卫生未清理干净, 2. 巡视围栏安装、接地环网施工、道路整改、监控设备安装, 巡视结果, 施工质量及安全防护基本符合要求。			
记录人	张金昌	总监签阅	徐耀生