


监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年 6月21日 星期: 日	天气: 白天: 阴 夜间: 阴	气温: 最高 31℃ 最低 24℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 平整施工道路、浮挖开始打桩, 小船打桩机, 挖机5台打桩机2台施工, 2台埋管, 挖机是46人。 2. 工程队到货现场检查验收。 3. 今天业主监理总包分包人员组织施工现场安全检查, 把现场存在安全隐患的事项统计好在安全检查记录。 4. 下午逆变器进入料场, 电缆进入料场, 有业主监理人员现场查看开箱验收。			
记录人		总监签阅	