

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 8 月 3 日
星期: 一

天气: 白天: 晴
夜间:

气温: 最高 36℃
最低 28℃

工作内容、遇到问题及其处理

今日管桩到场 8 车

1. 1# 5# 16# 浮挖打桩, 23#~21# 安装桥梁的支架.

A3 区 4# 桩立杆除锈刷漆, 1#-4# 箱变电缆沟开挖.

4#-5# 箱变电缆沟敷设电缆 铺砂, A4 区除锈刷漆.

机械: 吊车 4 辆, 挖机 3 台, 浮挖 4 台, 发电机 1 台 焊机 2 台

绞磨机 2 台, 施工人数 151 人。

2. 四方组织检查 4#-5# 箱变电缆沟铺砂测量垫砂

厚度是否符合要求, 测量 1#-4# 电缆沟开挖深度宽度
符合要求。

3. 四方组织四方对疫情防疫材料堆放道路拆志、防暑降温、

食堂卫生, 安全用电水上作业安全检查, 内容详见今日

安全检查记录。

记录人

李中

总监签阅

刘士发