


监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年09月09日 星期: 三	天气: 白天: 多云 夜间:	气温: 最高 34℃ 最低 26℃
工作内容、遇到问题及其处理 材料进场. 组件进场 48箱. 支架进场 2车. 管桩进场 2车. 箱变进场 6台. 施工内容: B1. 8# 9# 箱变区域. 支架. 组件安装. 立柱焊接. 电气施工. A2. 99# 101# 102# 箱变区域. 组件安装. 立柱焊接. 放交流电缆. 桥架安装. A3. 104# 箱变区域. 支架. 组件安装. 桥架安装. 放交流电缆. A4. 103# 106# 箱变区域. 直流. 交流电缆敷设. 组件安装. 99# 塘区打桩. 补桩. 箱变基础平台护栏安装. 集电线路. 电缆井盖板拆除. 划集电线路是钎焊接. 材料进场吊装卸车. 本日施工人员 242人. 机械设备投入 15台. 监理工作内容: (1) 检查进场材料. 外表无损伤. 均装卸车. (2) 参加业主组织. 的并网前会议. 陪同业主领导检查施工现场. 整理监理资料.		
记录人		总监签阅 