

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 09 月 14 日
星期: 一

天气: 白天: 阴雨
夜间:

气温: 最高 25℃
最低 21℃

工作内容、遇到问题及其处理

材料进场: 组件进场 96 箱, 管桩进场 3 车,
施工内容: B1. 8# 9# 10# 箱变区域, 支架安
装, 立柱焊接, 做防腐, 电气施工.

A2. 98# 99# 101# 箱变区域, 支架安装, 立柱焊
接, 放直流线.

A3. 104# 箱变区域, 支架, 组件安装.

A4. 96# 103# 106# 箱变区域, 支架安装, 组件调
查, 光伏区箱变平台护栏安装, 逆变器连接, 8#
塘区打桩.

架电线路, 低压交流电缆头终端制作, 直流
MC4 插头制作, 材料进场吊装卸车.

本日施工人数 28 人, 施工机械设备投入 16 台,
监理工作内容.

- (1) 检查进场材料, 外表无损伤, 同意卸车.
- (2) 陪同 华能分公司领导到现场指导工作.
- (3) 审查签署施工单位报送资料.
- (4) 巡视施工现场, 检查现场安全.

记录人

朱书名

总监签阅

徐耀生