

# 监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

|                                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 2021 年 3 月 11 日<br>星期: 四                                                                                                                                                                                                     | 天气: 白天:<br>夜间: 小雨转阴 | 气温: 最高 15℃<br>最低 12℃ |
| <p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施工单位在现场进行新拌场平整、修缮</li> <li>2. 少数施工人员进行调整、补缺</li> <li>3. 与施工单位、总包单位检查各桩基区域内<br/>立柱倾斜角度以及双孔桩牢固情况。</li> <li>4. 现场检查发现施工单位较少, 要求施工单位<br/>尽快安排更多的施工人员进场</li> </ol> |                     |                      |
| 记录人                                                                                                                                                                                                                          | 刘晨瑞                 | 总监签阅<br>符耀生          |