

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 3 月 27 日 星期二	天气: 白天: 夜间: 阴转多云	气温: 最高 17℃ 最低 9℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 现场清点施工人员以 2. 施工单位对部分光伏区破损组件进行更换, 少数箱变区域存在的问题进行整改、维修 3. 与施工单位、总包单位检查现场 102#、103#箱变区域整改施工情况 4. 现场清点船舶、组件吊运		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 徐耀生