

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 4 月 15 日 星期：四	天气：白天： 夜间：多云	气温：最高 19℃ 最低 16℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、施工队 3 人，挖机 2 台，吊车 1 台 2、91# 箱变区域组件安装整改 3、87#、88#、84# 箱变区域立柱安装板焊接施工 4、91#、88#、87#、86# 箱变区域立柱安装板焊接除锈、刷防腐漆 5、巡视检查 84#、86#、85# 箱变区域立柱安装板焊接除锈、刷防腐漆施工，部分存在质量不合格规范要求问题，要求施工队增加检查力度，加强现场施工质量管理，尽快整改			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	符光耀