

监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020年6月19日 星期五	气候	阴	气温	28℃-32℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	2人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	1. 安全标示张贴 2. 厂房爬梯加长焊接				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	

