


监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 23 日 星期二	气候	小雨	气温	21℃-28℃
监理人员动态： 1人 施工方人员动态： 5人 施工机械动态： 无			材料进场、见证取样、合格情况： -		
施工部位 进度情况	1. 下雨现场未施工。 2. 夹具穿焊丝				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		

