



监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 4 日 星期 六	气候	晴	气温	26℃-34℃
监理人员动态： 1人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 1人					
施工机械动态： 无					
施工 部位 进度 情况	1. 1#厂房屋顶导轨安装 2. 大目螺丝紧固				
检查 发现 的 问题	1. 发现有部分导轨安装不垂直 2. 部分大目螺丝不紧固				
处理 措施 、 意 见 、 结 果	1. 要求将有问题导轨重新返工 2. 要求将大目螺丝重新紧固一遍				
协调 内 容 或 其 他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建