

监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2022 年 7 月 8 日 星期三	气候	晴	气温	26℃-32℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	14人				
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1. 1#厂房屋顶光伏支架安装、逆变器安装 2. 2#厂房屋顶光伏支架安装、逆变器安装 3. 3#厂房屋顶光伏支架安装、逆变器安装				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	



扫描全能王 创建