

监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 17 日 星期五	气候	晴	气温	27℃-38℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	13人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	1.2#厂房屋顶导轨安装 2.3#厂房屋顶导轨安装				
检查发现的问题	发现有部分导轨安装不垂直				
处理措施、意见、结果	将对有问题的新重新调整。				
协调内容或其他					
记录人	✓ 刘		总监签阅	王林	



扫描全能王 创建