



监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 11 日 星期六	气候	小雨	气温	26°-32°
监理人员动态： 1人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态： 1人					
施工机械动态： 无					
施工部位 进度情况	1、2# 厂房屋顶导轨安装 2、3# 厂房屋顶导轨安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建