


监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 14 日 星期二	气候	阴转小雨	气温	24°C-30°C
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	2人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度 情况	2# 屋顶导轨安装 下午下雨未施工				
检查发现的 问题	发现有部分导轨安装不垂直。				
处理措施、 意见、 结果	要求施工单位重新调整				
协调内容 或其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建