


监 理 日 志

工程名称: 芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 18 日 星期 二	气候	中雨	气温	26℃-32℃
监理单位动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况: 并网柜到货			
施工方人员动态: 1人					
施工机械动态: 吊车一台					
施工部位 进度情况	1. 2#屋顶组件吊装 2. 直流电缆敷设, 墙垛开孔 3. 并网柜到货				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建