

监 理 日 志

工程名称: 芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 19 日 星期 一	气候	阴转雨	气温	25℃-31℃
监理人员动态:		材料进场、见证取样、合格情况: 无			
1人					
施工方人员动态:					
13人					
施工机械动态:					
叉车一台					
施工部位 进度情况	1. 配电房土建施工 2. 盘柜吊装 3. 电缆敷设				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	王进	



扫描全能王 创建