

监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2022 年 7 月 23 日 星期四	气候	阴	气温	26℃-33℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 3x120 3x150 电缆到场 3x70 485			
施工方人员动态：	22人				
施工机械动态：	叉车				
施工部位 进度情况	1. 1# 屋顶组件安装 2. 1# 屋顶支架安装 3. 配电房内布线 4. 电缆敷设				
检查发现的问题	部分组件安装不符合设计规范要求。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位重新调整。				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	王[Signature]	



扫描全能王 创建