


监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020年7月27日星期一	气候	小雨转阴	气温	25℃-32℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	15人				
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1. 1#厂房桥架安装 2. 1#厂房1X4光伏线缆敷设 3. 配电室内装饰				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建