


监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 30 日 星期四	气候	晴	气温	26℃-34℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	15人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	1.2#厂房抬梁安装 2.3#厂房组件安装 3.3#厂房142组敷设				
检查发现的问题	有个别施工人员未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	督促施工单位人员加强安全管理				
协调内容或其他	供电局现场验收				
记录人			总监签阅	王总	



扫描全能王 创建