

监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 8 月 8 日 星期三	气候	晴	气温	26℃-33℃
监理人员动态：		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1. 2#厂房屋顶组件安装 2. 2#厂房电缆头接线 3. 屋顶桥架内电缆绑扎				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	王立东	



扫描全能王 创建