



监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 8 月 10 日 星期一	气候	小雨转阴	气温	25°C-32°C
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	12				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	1. 2#厂房组件安装 2. 组串器MC4接线件连接 3. 配电柜电缆接线				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建