


监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 8 月 11 日 星期二	气候	晴转阴	气温	27℃-33℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	10人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	1. 桥架电缆整理 2. 组件回MC4接插件连接 3. 1X4mm ² 导线穿管				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建