



监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2022 年 8 月 12 日 星期三	气候	晴	气温	27℃-32℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：1人					
施工机械动态：无					
施工部位 进度情况	1. 屋顶小线穿管分类 2. 桥架电缆整理 3. 逆变器保护柜安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建