

监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2022 年 6 月 21 日 星期五	气候	阴转晴	气温	21℃-32℃
监理单位动态：	1人	材料进场，见证取样，合格情况： 材料到场			
施工方人员动态：	2人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	1. 屋顶接地线敷设 2. 电缆保护管敷设 3. 配电箱安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	王德	



扫描全能王 创建