


监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 8 月 22 日 星期 二	气候	晴	气温	30°C - 38°C
监理人员动态：		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1. 屋顶接地环网安装 2. 电缆保护管固定 3. 光伏组件安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人		总监签阅			



扫描全能王 创建