



监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 8 月 23 日 星期 1	气候	晴	气温	30℃-38℃
监理人员动态：		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1. 屋顶桥架安装 2. 屋顶接地环网连接 3. 配电房新增柜台接线				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建