



监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 1 日 星期二	气候	多云	气温	28℃-35℃
监理人员动态： 1人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态： 10人					
施工机械动态： 无					
施工部位 进度情况	1. 屋顶桥架安装 2. 光伏组件排架整理 3. 屋顶清洗设备安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建