


监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 3 日 星期四	气候	晴	气温	28℃-36℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	12人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	1. 接地扁铁刷油漆 2. 屋顶横梁盖板 3. 光伏支架安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日业主运维部门到场检查。				
记录人			总监签阅	王东	



扫描全能王 创建