



监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2022 年 9 月 8 日 星期二	气候	晴	气温	28℃-35℃
监理人员动态： 1人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态： 2人					
施工机械动态： 无					
施工 部位 进度 情况	清理现场施工垃圾				
检查 发现 的 问题	无				
处理 措施 、 意见 、 结果	无				
协调 内容 或 其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建