


监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2021 年 9 月 12 日 星期二	气候	多云	气温	27℃-32℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	4人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	现场整改消缺				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建