


监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 13 日 星期 日	气候	阴	气温	26℃-31℃
监理人员动态： 1人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态： 4人					
施工机械动态： 无					
施工 部位 进度 情况	现场整改销缺				
检查 发现 的 问题	无				
处理 措施 、 意见 、 结果	无				
协调 内容 或 其他	无				
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建