

監理日志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年8月10日 星期六	气候	晴	气温	24~32℃
监理单位动态:	[Signature]		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	店面表衣组件果外安装5%。 电缆桥架固定连接开孔。				
检查发现的 问题	现场安装组件时存在组件表面现象， 桥架开孔留下的铁片残渣未清理。				
处理措施、 意见、结果	主要施工单位立即整改。				
协调内容或 其他	会时协调施工单位：无 会时协调施工人员：管理人员1人； 会时安全专员、文明施工员已开扩范围内。				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	



扫描全能王 创建