

监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 2 日 星期三	气候	小雨	气温	22~31℃
监理单位动态:	材料进场、见证取样、合格情况: 无				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	光伏组件累计安装 48%, 组件分散完成 80%。 10kV 电缆敷设累计完成 70% 逆变器。				
检查发现的 问题	现场发现的 7m 的组件包装箱被风吹散落在屋顶上。				
处理措施、 意见、结果	已要求施工单位及时固定完整。				
协调内容 或其他	今日入场施工机械: 无 今日入场施工人员: 13 人, 监理人员 1 人 今日安全、文明施工情况: 良好, 均在围挡内。				
记录人	李华		总监签阅	王立忠	



扫描全能王 创建