

监 理 日 志

日期: 2020年 07月 08日

天气: 阴转小雨.

星期: 三

气温: 22℃ ~ 28℃

工程名称: 涪陵时代新城源·浩A6LMV分布式光伏发电项目.

监理工作情况	检查光伏支架安装情况, 发现个别平垫、斜垫板缺失. 现场要求负责人立即进行整改. 并记录整改程序. 部分缺少平垫、斜垫板, 以气垫为垫工后.	
施工情况	施工单位 光 工 湖 程 和 有 诚 限 电 公 力 司	施工内容及进度 1. 施工现场仓库安装支架, 2. 部分. 3. 导轨, 支架吊运至楼面.
其它事项	隆基光伏公司技术部对施工现场仓库存放的支架, 导轨进行了检查. 由马脚、张强、陈有等人陪同.	
本日现场监理人员	田国存	
记录人: 田国存	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田国存	

