

监 理 日 志

日期: 2020年 07月 24日

天气: 晴

星期: 六

气温: 23℃ - 33℃

工程名称: 遂阳时代新城10.6MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查2#屋面支架、导轨安装,发现个别 螺母因不到位,现场与施工负责人一起检查,并 要求各班组,自检自查,对松动螺母不到位进行整改。	
施 工 情 况	施工单 位 光 明 和 诚	施工内容及进度 2#屋面支架、导轨安装。 与土建班组人员,熟悉安装位置。 今日施工21人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田同有	



扫描全能王 创建