

监 理 日 志

日期: 2020 年 08 月 01 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 24°C ~ 35°C

工程名称: 豫阳时代新城三期10.6MW分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 检查4#屋面夹贝、导轨安装, 符合设计要求。 2. 巡查1#屋面汇流箱支架安装, 并提出合理建议。 3. 巡查5#屋面逆变器、屋面安全护栏, 无安全隐患。	
施 工 情 况	施工单位 尧 湖 航 空	施工内容及进度 1. 5#6#屋面逆变器基础土方开挖。 2. 4#屋面光伏板、夹贝、导轨安装。 3. 1#屋面汇流箱支架安装。
	其它事项	
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田同有	



扫描全能王 创建