

监 理 日 志

日期: 2020年 08 月 07 日

天气: 大雨(中雨下)

星期: 18

气温: 27℃ - 30℃

工程名称: 襄阳时代新城三期10.6MW分布式光伏项目

监理工作情况	检查屋面光伏逆变器接线, 未发现电缆刮伤现象. 检查逆变器基础支杆下料(场外)检查支杆尺寸. 逆变器基础现场安全. 下午: 组织验收屋面施工. 有数据留档现场	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	葛洲和成	1: 屋面光伏逆变器接线, 部分导线安装 2: 逆变器基础支杆下料 3: 另日经过24人
其它事项		
本日现场监理人员	田国友	
记录人:	田国友	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国友



扫描全能王 创建