

监 理 日 志

日期: 2020年08月16日

天气: 晴

星期: 一

气温: 28°C - 36°C

工程名称: 深阳风电场新能场二期10.6MW分布式光伏项目

监理工作情况	1. 检查光伏组件吊装轨迹，并对现场存在的问题进行指导、规范。 2. 检查电气接线盒是否达到率放线，符合设计要求。 3. 检查机位层面光伏组件吊装姿态是否满足设计要求。	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	英 源 和 诚	1. 光伏组件基础布设，施工队已完成。 2. 基础光伏组件放线完成。 3. 安装光伏施工人员：12人。
其它事项	多处组件损坏二块，因放电导致已造成。 项目经理负责汇报，呈报项目认定结论。	
本日现场监理人员	田同有	
记录人:	田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田同有



扫描全能王 创建